

AMEF CLAVE: R.2.1.b VERSIÓN: 6

Maquila: Etiquetado general de productos EOS (todas las claves para NOM 50 - SCFI)										FECHA: 17-04-2020						
										Control actual del proceso						
Etapa del proceso	Actividad	falla potencial	Efecto potencial en el cliente	Efecto potencial en el producto	Severidad	Causas potenciales de la falla	Ocurrencia	Detección	RPN	Clasificación de las fallas	Lote	Muestra por evento	Defectivos para rechazo			
Etiquetar envase individual	Colocar etiqueta de acuerdo a la específicación	Sin etiqueta o etiqueta erronea	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120	м	Ver pl	Ver plan de muestreo y usar				
		Pegar una etiqueta sucia, rota, doblada, mal impresa, chueca, en posición incorrecta	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	3	6	180	IVI		MLT-STD 105-D				
Empaque en corrugado	Empaque de producto (Ver especificación)	Usar corrugado sin etiqueta	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	9	Falla de traslado (origen)	3	6	162							
		Usar corrugado roto, sucio, contaminado, mojado o con mala apariencia.	Queja del cliente - accion preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Falla del operador	2	6	84							
		Colocar en posición incorrecta los productos dentro del corrugado	Queja del cliente - accion preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Falla del operador	3	6	126	М		Ver plan de muestreo y usar MLT-STD 105-D				
		Insertar producto de mas o de menos en el corrugado	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120		WE1 510 103 0					
		Dejar materia extraña dentro del corrugado	Queja del cliente - accion preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Desorden en la línea de producción	2	6	84							
Plan de muestreo:	Fallas Criticas: Fallas Mayores:	Nivel III	Muestreo Simple	Inspección Normal		AQL. 1. El producto terminado se libera por					Gerente de calidad					
	Fallas reducidas:					AQL. 4 tarima completa	Land of									