



MAQUILA:	PAQUETE DIVMAS SC 1000GRX6X1	CLIENTE	EMISIÓN: 14-ago-20
CLAVE:	6240-2	PEPSICO	

RESULTADOS DE MEDICION A RATE POR TURNO

DATOS DE MODELO:

BOLSA CON MIX DE DULCES 1000 GR
CON SURTIDO DE 75 PEZAS

	PIEZAS	CAJAS	PALLETS
CAPACIDAD X TURNO	4,102	684	19
CAPACIDAD X SEMANA (con un turno)	20,511	3,419	95
CAPACIDAD X MES (con un turno)	82,044	13,674	380

U.M.		PZ (bolsa)
PZ X BOLSA	BOLSAS X CAJA	CAJAS X PALLET
75	6	36

CANTIDAD DE PRS X POSICION	POSICIÓN	PLANTILLA ESTANDAR: ACTIVIDAD	EQUIPO A UTILIZAR	
	1	COLOCAR LOTIFICACION CORRESPONDIENTE A LA BOLSA (con inkjet)	MESAS BANDA TRANSPORTADORA SELLADORA DE MORDAZA INKJET	
1	2	DESHABLITAR (sacar de su bolsa de origen granel) TODOS LOS INSUMOS A UTILIZAR		
3	3	INTRODUCIR PCS INDICADAS DE GUDUPOPMULTI GRANEL 8.5GX772X1 36		
1	4	INTRODUCIR PCS INDICADAS DE TUBITIX TIX PENNY 1.7GRX3120X1 4		
	5	INTRODUCIR PCS INDICADAS DE NUCITA GRANEL 8GRX720X1 4		
1	6	INTRODUCIR PCS INDICADAS DE TIX TIX CHUPABARRITA 8.4GRX360X1 6		
1	7	INTRODUCIR PCS INDICADAS DE MILCH 22GRX250X1 6		
1	8	INTRODUCIR PCS INDICADAS DE MAMUT SUPER AUTO REP 44GRX72X1 8		
2	9	INTRODUCIR PCS INDICADAS DE PALETA TIX TIX 11GRX30X24 11		
2	13	VALIDAR QUE LA BOLSA CONTENGA TODOS LOS PRODUCTOS INDICADOS		
	14	SELLAR BOLSA (selladora de mordaza)		
1	15	COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICACION AL CORRUGADO CORESPONDIENTE		
1	16	ARMAR CORRUGADO CON CINTA TRANSPARENTE		
1	17	INTRODUCIR 6 BOLSAS TERMINADAS DENTRO DEL CORRUGADO		
1	18	CERRAR CORRUGADO CON CINTA TRANSPARENTE		
1	19	ESTIBAR EN TARIMA CHEP, 9 CAJAS POR CAMA POR 4 CAMAS DE ALTO		
TODOS	20	REALIZAR LIMPIEZA PARA LA SANITIZACION DEL AREA DE TRABAJO A MEDIO TURNO		
15	TOTAL PERSONAL EN PLANTILLA			


TOMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

PERSONAL EN LINEA	15
PIEZAS POR MINUTO	10
PIEZAS POR HORA	572
TIEMPO ARMADO PALLET	22.6

TOMA 1	TOMA 2	TOMA 3	TOMA 4	TOMA 5
9	9	10	10	10

MAPEO DE LINEA

INDICADOR DE FLUJO



Valesca Solano

Realizó

Cristina Beltran

Validó