

Cédula de producción

CLAVE: R.2.1.c VERSIÓN: 6

MAQUILA:	CRISTAL FASHION SRT EXH15+3 ND	D CLIENTE		
CLAVE:	901019	NO SABE FALLAR	EMISIÓN:	05-may-20

RESULTADOS DE MEDICION A RATE POR TURNO

	PIEZAS	CAJAS	PALLETS
CAPACIDAD X TURNO	4,008	267	4.9
CAPACIDAD X SEMANA (con un turno)	20,038	1,336	24.3
CAPACIDAD X MES (con un turno)	80,152	5,343	97.2

U.M.		PZ (EXHIBIDOR)
PZ X EXH	EXHS X CAJA	CAJAS X PALLET
16	15	55

CANTIDAD DE		PLANTILLA ESTANDAR:	EQUIPO A UTILIZAR
PRS X POSICION	POSICIÓN	ACTIVIDAD	
2	1	SACAR EXHIBIDOR DE SU CAJA DE ORIGEN	MESAS
-	2	COLOCAR ETIQUETA DE FRENTE AL EXHIBIDOR	BANDA TRANSPORTADORA
2	3	COLOCAR ETIQUETA DE REVERSO AL EXHIBIDOR	BASCULA
2	4	COLOCAR ETIQUETA DE TEXTOS LEGALES AL EXHIBIDOR	
5	5	ABRIR CORRUGADO Y SACAR MATERIAL A UTILIZAR	
Ü	6	INTRODUCIR 15 BOLIGRAFOS DE ACUERDO AL MIX Y ACOMODO INDICADO	
1	7	ENVOLVER CON POLIOLEFINA EL EXHIBIDOR	
·	8	PASAR POR TUNEL DE CALOR PARA SU RETRACTILADO	
1	9	REVISAR QUE EL EXHIBIDOR CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	
1	10	REGRESAR EL EXHIBIDOR AL RECTRACTILADO CON POLIOLEFINA	
	11	COLOCAR EL BLISTER CON EL EXHIBIDOR Y ENVOLVER NUEVAMENTE CON POLIOLEFINA	
	12	REVISAR QUE EL EXHIBIDOR CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	
1	13	COLOCAR STICKER DE PROMOCION	
	14	COLOCAR LAS 4 ETIQUETAS DE IDENTIFICACION CORRESPONDIENTES AL CORRUGADO	
	15	ARMAR CORRUGADO CON CINTA GORILA	
1	16	INTRODUCIR 15 EXHIBIDORES TERMINADOS DENTRO DEL CORRUGADO	
	17	CERRAR CORRUGADO CON CINTA GORILA	
	18	ESTIBAR EN TARIMA ESTANDAR BIC DE ACUERDO A GUIA PROPORCIONADA	
16	TOTAL P	ERSONAL EN PLANTILLA	

TOMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

16
9
559.2
88.5

PRUEBA CALCULO DE PIEZAS POR MINUTO				
9	10	9	10	9

COMENTARIOS: EL RATE SE CALCULO TRABAJANDOLO EN LA MAQUINA EMPLAYADORA

MAPEO DE LINEA

INDICADOR DE FLUJO



