

Maquilador Innova Empaques

1. DATOS GENERALES

Fecha de Arranque:	29 Julio 2019		
BU:	GALLETA		
Producto:	MARIAS 300GRX8X1		
Responsable de la Evaluación:	Fabiola Flores (R&D Empaque)		
Planta:	Maquilador Innova Empaques		

2. CRITERIOS DE ÉXITO

 Que la producción se realice conforme a la especificación correspondiente a la clave:

300045440 MARIAS 300GRX8X1

Medición de Tiempos y Movimientos

3. DESARROLLO

Hora de Arranque: 09:30 am

Se realiza producción en área de Maquilas

Etapas del doble proceso:

- Codificado de Display
- Alimentación de producto a la línea
- Armado de Display
- Llenado de Display con rollos de galleta
- Colocación de sellos de seguridad
- Colocación de display en caja colectiva
- Cierre de caja colectiva
- Estiba de caja en pallet

El arranque se realizó con una cuadrilla de 15 personas, distribuidas de la siguiente forma:

Etapas	Personas	Etapas	Personas
Codificado de Display	1	Emplayador	1
Armado de Display/ Colocación de 5 bolsas de producto en display	6		
Colocación de sello de garantía	2		
Acomodo de display en caja	3		
Armado de caja	1		
Colocación de Etiqueta en caja	1		

Tabla 1. Distribución de Personal



Maquilador Innova Empaques

Codificado de Display:

• Se coloca la trazabilidad conforme a código de planta:

Rollo: 51VA 15299 Display: T-2110729 Caja: T-2110729







Maquilador Innova Empaques

Armado y Embalaje de Tarima:

Con base en la especificación cada display tiene 5 rollos de galleta



Se coloca sello de seguridad





Maquilador Innova Empaques

El acomodo de display por caja son 8



- La tarima tiene una estiba de 17 cajas por cama y 3 camas por tarima
- Se emplaya de forma manual:
 - 8 vueltas en la parte inferior 6 vueltas en la parte media
 - 8 vueltas en la parte superior

Se usa Tarima Chep





Maquilador Innova Empaques



Capacidad de la Línea:

- 25 Displays por minuto *
- 17:44 minutos por tarima**

*Este número es el promedio de displays tomado en el arranque **Tiempo promedio medido

4. OBSERVACIONES

- El ME del rollo es nueva imagen Anexo 1
- Durante la maquila se encontraron lotificados fuera del área designada, se ajustó el cabezal de la máquina lotificadora Anexo 2
- El arranque se realizó en línea de doble proceso de maquilas.

5. CONCLUSIONES

• Se Realiza arranque conforme a especificación, por lo que el arranque es <u>Satisfactorio.</u>



Maquilador Innova Empaques

Anexos

Anexo 1



Anexo 2

