

AMEF CLAVE: R.2.1.b VERSIÓN: 6

Maguila: 300051440 QUAKER RC SF US IMP RG2 127GRX12X1									FECHA: 03-03-2021						
IVIAQUIIA. 3000031440 QOANEN NC 3F 03 IIVIF NGZ 127GINA12N1									Control actual del proceso						
Etapa del proceso	Actividad	falla potencial	Efecto potencial en el cliente	Efecto potencial en el producto	Severidad	Causas potenciales de la falla	Ocurrencia	Detección	RPN	Clasificación de las fallas	Lote	Muestra por evento	Defectivos para rechazo		
Etiquetar envase individual	Colocar las etiquetas de acuerdo a la especificación	Sin etiqueta o etiqueta erronea	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120	м	540 bolsas	80 bolsas	4 bolsas		
		Pegar una etiqueta sucia, rota, doblada, mal impresa, chueca, en posición incorrecta	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	3	6	180						
Empaque en corrugado	Empaque de producto (se empaqueta de la misma manera que llegó el producto)	Usar corrugado sin etiqueta	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	9	Falla de traslado (origen)	3	6	162	M	45 cajas	8 cajas	1 caja		
		Usar corrugado roto, sucio, contaminado, mojado o con mala apariencia.	Queja del cliente - accion preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Falla del operador	2	6	84						
		Colocar en posición incorrecta los productos dentro del corrugado	Queja del cliente - accion preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Falla del operador	3	6	126						
		Insertar producto de mas o de menos en el corrugado	Rechazo de lotes producidos y penalización	Pérdida	10	Falla del operador	2	6	120						
		Dejar materia extraña dentro del corrugado	Queja del cliente - accion preventiva - Rechazo parcial menos al 10% del lote entregado	El producto es operable o usable seleccionando los lotes producidos con cargo a Procom	7	Desorden en la línea de producción	2	6	84						
Plan de muestreo:	Fallas Criticas: Fallas Mayores: Fallas reducidas:	Nivel III	Muestreo Simple	Inspección Normal		AQL. 1.5  El producto terminado se libera por tarima completa				Gerente de calidad					