

Cédula de producción

CLAVE: R.2.1.c VERSIÓN: 6

MAQUILA:	RANCHERITOS 10 PACK HBSF 400GRX5X1	CLIENTE	EMISIÓN:	20-ago-20
CLAVE:	300048304	PEPSICO	LIVIISIOIV.	

DATOS DE MODELO:

RESULTADOS DE MEDICION A RATE POR TURNO

BOLSA CON 10 PIEZAS DE RANCHERITOS 40 GRS CAMBIO EN PRESENTACION DE BOLSA

_	PIEZAS	CAJAS	PALLETS
CAPACIDAD X TURNO	5,461	1,092	52
CAPACIDAD X SEMANA (con un turno)	27,305	5,461	260
CAPACIDAD X MES (con un turno)	109,220	21,844	1,040

U.M.		PZ (bolsa)
PZ X CAJA	CAJAS X PALLET	PIEZAS X PALLET
5	21	105

CANTIDAD DE PRS X	POSICIÓN	PLANTILLA ESTANDAR:	EQUIPO A UTILIZAR	
POSICION		ACTIVIDAD		
1	1	COLOCAR ETIQUETA CORRESPONDIENTE A LA BOLSA	MESAS	
	2	ABRIR CORRUGADO DE ORIGEN Y TOMAR 10 PIEZAS	BANDA TRANSPORTADORA	
6	3	INTRODUCIR LAS 10 PIEZAS DENTRO DE LA BOLSA CORRESPONDIENTE	SELLADORA LINEAL	
	4	VALIDAR QUE NO SE INTRODUZCAN PIEZAS SIN AIRE, ABIERTAS, SIN LOTE, ETC.		
2	5	SELLAR BOLSA (selladora lineal)		
	6	ARMAR CORRUGADO CORRESPONDIENTE A TRASLAPE		
2	7	INTRODUCIR 5 BOLSAS TERMINADAS		
	8	CERRAR CORRUGADO A TRASLAPE		
	9	COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE		
	10	ESTIBAR EN TARIMA CHEP		
	11	7 CAJAS X CAMA X 3 CAMAS DE ALTO		
11	TOTAL PERSONAL EN PLANTILLA			

TOMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

PERSONAL EN LINEA 11
PIEZAS POR MINUTO 13
PIEZAS POR HORA 762
TIEMPO ARMADO PALLET 8

TOMA 1	TOMA 2	TOMA 3	TOMA 4	TOMA 5
12	13	13	13	13



Realizó

Validó