



MAQUILA:	ERASABLE COLOR & ERASE BOX 12 PX	CLIENTE	EMISIÓN:	14-feb-20
CLAVE:	924744	NO SABE FALLAR		

DATOS DE MODELO:

RESULTADOS DE MEDICION A RATE POR TURNO

CAJILLA CON MIX SURTIDO DE 12 PLUMONES ERASABLES

	PIEZAS	CAJAS	PALLETS
CAPACIDAD X TURNO	7,009	292	1.7
CAPACIDAD X SEMANA (con un turno)	35,045	1,460	8.3
CAPACIDAD X MES (con un turno)	140,180	5,841	33.2

U.M.		PZ (cajilla)
PZ X CAJILLA	PZS X CAJA	CAJAS X PALLET
12	24	176

CANTIDAD DE PRS X POSICION	POSICIÓN	PLANTILLA ESTANDAR: ACTIVIDAD
	1	ABRIR CORRUGADO Y SACAR MATERIAL A UTILIZAR
2	2	ARMAR CAJILLA CORRESPONDIENTE
4	3	INTRODUCIR LOS 12 PLUMONES INDICADOS
2	4	VALIDAR QUE LA CAJILLA CONTenga LAS 12 PIEZAS INDICADAS Y CERRARLA
1	6	ARMAR DOCENA DE CAJILLAS DE MANERA INTERCALADA
	7	INTRODUCIR DOCENA A BOLSA INDICADA
	8	SELLAR BOLSA
1	9	COLOCAR ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS
	10	COLOCAR ETIQUETA CORRESPONDIENTE AL CORRUGADO
	11	COLOCAR CINTA TRANSPARENTE ENCIMA DE LA ETIQUETA PARA ASEGURARLA
	12	COLOCAR LOTE DE MAQUILA AL CORRUGADO
1	13	ARMAR CORRUGADO CORRESPONDIENTE, CON CINTA GORILA
	14	INTRODUCIR 2 DOCENAS TERMINADAS DENTRO DEL CORRUGADO
	15	CERRAR CORRUGADO CON CINTA GORILA
	16	ESTIBAR EN TARIMA ESTANDAR BIC DE ACUERDO A GUIA PROPORCIONADA
11	TOTAL PERSONAL EN PLANTILLA	

EQUIPO A UTILIZAR
MESAS
BANDA TRANSPORTADORA
ENCINTADORA
SELLADORA LINEAL

TOMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

PERSONAL EN LINEA	11
PIEZAS POR MINUTO	16.3
PIEZAS POR HORA	978
TIEMPO ARMADO PALLET	8.8

TOMA 1	TOMA 2	TOMA 3	TOMA 4	TOMA 5
16	17	15	18	16

MAPEO DE LINEA



Valesca Solano
Realizó

Cristina Beltran
Validó