

Cédula de producción

CLAVE: R.2.1.

MAQUILA:	AL NEEDLE 0.7 BLU BX 12+1 FASH PPL CLIENTE		EMISIÓN: 09-iun-20	
CLAVE:	939748-11	NO SABE FALLAR	EIVIISION.	03-juli-20

RESULTADOS DE MEDICION A RATE POR TURNO

DATOS DE MODELO:

CAJILLA CON 12 BOLIGRAFOS COLOR AZUL + 1
BOLIGRAFO DEL COLOR INDICADO POR
PLANEACION

U.M.		PZ (cajilla)	
PZ X CAJILLA	PZS X CAJA	CAJAS X	
		PALLET	
13	18	270	

_	PIEZAS	CAJAS	PALLETS
CAPACIDAD X TURNO	9,990	555	2.1
CAPACIDAD X SEMANA (con un turno)		2,775	10.3
CAPACIDAD X MES (con un turno)	199,795	11,100	41.1

CANTIDAD DE PRS X	POSICIÓN	PLANTILLA ESTANDAR:	EQUIPO A UTILIZAR	
POSICION		PROCESO DE LA MAQUILA		
2	1	ABRIR CORRUGADO Y SACAR MATERIAL A UTILIZAR	MESAS	
_	2	ARMAR CAJILLA CORRESPONDIENTE	BANDA TRANSPORTADORA	
4	3	ABRIR CORRUGADO Y SACAR MATERIAL A UTILIZAR	ENCINTADORA (cinta gorila)	
· ·	4	INTRODUCIR 12 BOLIGRAFOS INDICADOS DE CRISTAL NEEDLE 0.7 BLU		
2	5	INTRODUCIR 1 BOLIGRAFO INDICADO, SERA DE ACUERDO AL MIX AUTORIZADO POR EL PLANNER		
2	6	VALIDAR QUE LA CAJILLA CONTENGA LAS 13 PIEZAS INDICADAS Y CERRARLA		
1	7	COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE AL CORRUGADO		
1	8	COLOCAR CINTA TRANSPARENTE ENCIMA DE LA ETIQUETA		
1	9	INTRODUCIR 18 CAJILLAS TERMINADAS DENTRO DEL CORRUGADO		
1	10	CERRAR CORRUGADO CON CINTA GORILA		
1	11	ESTIBAR EN TARIMA ESTANDAR BIC DE ACUERDO A GUIA PROPORCIONADA		
11	TOTAL PERSONAL EN PLANTILLA			
1	10	CERRAR CORRUGADO CON CINTA GORILA ESTIBAR EN TARIMA ESTANDAR BIC DE ACUERDO A GUIA PROPORCIONADA		

TOMA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS

PERSONAL EN LINEA	11
PIEZAS POR MINUTO	23
PIEZAS POR HORA	1394
TIEMPO ARMADO PALLET (MINS)	209

TOMA 1	TOMA 2	TOMA 3	TOMA 4	TOMA 5
23	22	24	24	23



Solano.

Cristina Beltran